



# RZECZOWNAWCA

TECHNIKI SAMOCHODOWEJ  
MASZYN I URZĄDZEŃ

mgr inż. Roman Józefowicz

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSOT w Katowicach  
zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym

„ELKOM” Roman Józefowicz

32-650 Kęty, ul. Ogrodowa 1

tel/fax: +48 (33) 8453700, tel.kom. +48 604105782

[romekmkj@2com.pl](mailto:romekmkj@2com.pl)

OPINIA Nr: 632/2023

z dnia: 2023/09/08

Rzeczoznawca : Samochodowy RS000520: mgr inż. Roman Józefowicz

Zleceniodawca: JSU SP. z o.o.

Adres: ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Zadanie: ocena stanu technicznego z wyliczeniem wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SJZ 6PE7

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAC7NE2G0226818

Nr INFO-EKSPERT	034-03021
Data pierwszej rejestracji	2016/04/12
Wskazanie drogomierza	181583 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/04/12-23/09/08)	89 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1820 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11-2016.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Czujniki parkowania - tył	22	System DSR
4	Głośniki 8 szt.	23	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Gniazdo 12V w bagażniku	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Hamulec antykolkowy	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Immobilizer	26	System pokolizyjny ACS
8	Klimatyzacja manualna Climatic	27	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Kurtyny powietrzne boczne	28	System Start/Stop
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	29	System wspomagający hamowanie w zakrętach
11	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Szyby przyciemniane
12	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	31	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Światła do jazdy dziennej
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Światła p/mgielne przednie
15	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3	34	Tarcze kół aluminiowe 16"
16	Reflektory halogenowe elipsoidalne	35	Wspomaganie układu kierowniczego

17	Schówek chłodzony	36	Wyświetlacz Maxi-DOT
18	Schówek na okulary	37	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
19	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach	38	Zestaw naprawczy opon

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
2	Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
3	Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	System kontroli poślizgu ASR/MSR System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR System p/poślizgowy MSR

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	18
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	220
3	Koło zapasowe pełnowymiarowe	75
4	Lakier metalizowany	724
5	Ogrzewanie niezależne	768
6	Pakiet amazing Ambition (dopłata) Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą Tempomat Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa Sterowanie telefonem w kierownicy Czujniki parkowania - przód Światła tylne LED Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3 Bluetooth	894
7	System wspomagania ruszania pod górę	57
8	Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)	360
9	Wycieraczka szyby tylnej	67

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 225/45 ZR17 91Y SP SPORT MAXX RT2 TL MFS*	6,5	31
Przednie prawe:	DUNLOP 225/45 ZR17 91Y SP SPORT MAXX RT2 TL MFS*	6,0	38
Tylne lewe:	DUNLOP 225/45 ZR17 91Y SP SPORT MAXX RT2 TL MFS*	6,5	31
Tylne prawe:	DUNLOP 225/45 ZR17 91Y SP SPORT MAXX RT2 TL MFS*	6,0	38

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

W wyniku oględzin pojazdu stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności:

- błotnik przedni prawy ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- pokrywa komory silnika ostro zarysowana powłoka lakierowa, punktowe ubytki powłoki lakierowej,

- drzwi przedni lewe ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- drzwi przednie prawe ubytki powłoki lakierowej,
- próg lewy we wnęce drzwi przednich zdarta powłoka lakierowa,
- drzwi tylne lewe ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- drzwi tylne prawe ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- błotnik tylny lewy ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- błotnik tylny prawy ostro zarysowana powłoka lakierowa, ubytki warstwy wierzchniej powłoki lakierowej,
- wadliwe spasowane drzwi tylne prawe z otworem,
- pokrywa bagażnika ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- dach punktowo zagięty, ostro zarysowana powłoka lakierowa,
- zderzak przedni załamany trwale odkształcony, popękana powłoka lakierowa,
- zderzak tylny załamany trwale odkształcony,
- lampa zespolona tylna lewa pęknięta,
- lampa odblaskowa tylna prawa pęknięta,
- szyba czołowa kilka punktowych pęknięć,
- tapicerka oparcia fotela kierowcy miejscowo wytarta,
- drzwi schowka deski rozdzielczej zadrapanie,
- podsufitka zabrudzona.

Ślady wcześniejszej naprawy blacharsko-lakierniczej: pokrywy komory silnika oraz błotnika tylnego prawego.

### KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (88 mies.)	46 700 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 183 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 206 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 179 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	364 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 15 784 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-2 124
Konieczne naprawy pojazdu	-32,1	-13 660

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**27100 PLN**


(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził mgr inż. Roman Józefowicz  
Certyfikowany Rzecznik Samochodowy CCR PZM nr 418  
RS000520

**ELKOM<sup>59</sup>**  
Roman Józefowicz  
32-650 KĘTY, ul. Ogrodowa 1  
tel. 33 845 37 00  
REGON: 070750270 NIP: 549-106-10-99





# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 632/2023

z dnia: 2023/09/08

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2023

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2016

Model: Octavia III 1.4 TSI MR 13 E6

Wersja: Ambition DSG

Nr rejestracyjny: SJZ 6PE7

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSCN9720



DSCN9716



DSCN9795



DSCN9798



DSCN9813



DSCN9827





DSCN9838



DSCN9746



DSCN9759



DSCN9769



DSCN9794



DSCN9818